

KATHLEEN
カスリーン台風60年企画展
東京を襲った利根川の洪水

独立行政法人 防災科学技術研究所



東武鉄道日光線の利根川鉄橋と、利根川・渡良瀬川の合流点が画面右端に見えることから、利根川右岸決壊地点から下流約1km地点で栗橋方面から対岸の古河市方面を撮影している。画面右手が栗橋駅方面となる。辛うじて屋根が見える民家の周囲には季節風を防ぐ屋敷林が見え、水流の直撃を防いだと考えられる。